

СОГЛАСОВАНО

Начальник 627 ВП МО РФ-

Руководитель НИ



А.Н. Лапшин

« 07 » 11 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала

АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова»



О.Н. Плехов

« 7 » 11 2023г.


ПЕРЕЧЕНЬ № 070/21-24



Действующих бюллетеней на 2024 год.

Вспомогательный газотурбинный двигатель ВСУ-10

наименование (тип) ВС (АМД, ВВ, ВД)

Индекс изделия	Номер бюллетеня, дата его введения	Краткое содержание бюллетеня	Номера изделий, подлежащих доработке (проверке)	Очередность проведения работ	Трудоёмкость работ	Разработчик бюллетеня	Поставщик имущества	Сроки поставки имущества	Получатель имущества	Бюллетень рассылает	Сроки выполнения работ	Исполнитель работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«21»	075021408092БЭ-Г 06.07.2011г.	1. Внедрение в эксплуатацию наземной автоматизированной системы контроля технического состояния и диагностики двигателя ВСУ-10 самолётов ИЛ-96-300 и ИЛ-96-400Т 2. Уточнение текста и схем.	Все изделия ВСУ-10, ВСУ-10-02.	После каждого прилета самолета в базовый аэропорт и после технического обслуживания ВСУ-10 с выполнением его запуска.	В соответствии с пунктами бюллетеня	Филиал ПАО «ОДК-Сатурн»-ОМКБ	ООО НПП «Взлет-премьер»	Имеется у представителя поставщика изделия	Представитель поставщика изделия	Филиал ПАО «ОДК-Сатурн»-ОМКБ	В течение срока службы изделия	По п. 2.4.1-2.4.3 – ЭО По п. 2.4.4 – ЭО, поставщик изделия
«21»	075021212098БЭ-Г 17.04.2013г.	Оценка технического состояния двигателя с целью определения возможности продления ресурса (срока службы) на один этап.	Все изделия ВСУ-10, ВСУ-10-02 с установленным ресурсом (сроком службы) до первого капремонта 1500ч/2100ц, 6 лет (межремонтным 1500ч/2100ц, 4 года)	После отработки установленного ресурса или срока службы	В соответствии с пунктами бюллетеня	Филиал ПАО «ОДК-Сатурн»-ОМКБ	Филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова»	Имеется у представителя поставщика изделия	Представитель поставщика изделия	Филиал ПАО «ОДК-Сатурн»-ОМКБ	В течение срока службы изделия	Поставщик изделия, разработчик изделия, ЭО
«21»	075021212098БЭ-Г Редакция 2 19.05.2015г.	Оценка технического состояния двигателя с целью определения возможности продления ресурса (срока службы) на один этап. Редакция 2 (с изменениями по бюллетеню №075021414100 БЭ-Г).	Все изделия ВСУ-10, ВСУ-10-02 с установленным ресурсом (сроком службы) до первого капремонта 1500ч/2100ц, 6 лет (межремонтным 1500ч/2100ц, 4 года) на обычных двигателях и 1000ч/1400ц, 6 лет на двигателях «спецназначения»	После отработки установленного ресурса или срока службы	В соответствии с пунктами бюллетеня	Филиал ПАО «ОДК-Сатурн»-ОМКБ	Филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова»	Имеется у представителя поставщика изделия	Представитель поставщика изделия	Филиал ПАО «ОДК-Сатурн»-ОМКБ	В течение срока службы изделия	Поставщик изделия, разработчик изделия, ЭО
«21»	021.9.0.0001.4 (075.21/19-102) БЭ-В 12.09.2019	Оценка технического состояния двигателя с целью определения возможности продления ресурса (срока службы) на один этап эксплуатирующихся на ВС принадлежности МО РФ	Все изделия ВСУ-10, ВСУ-10-02 с установленным ресурсом (сроком службы) до первого капремонта 1500ч/2100ц, 6 лет (межремонтным 1500ч/2100ц, 4 года)	После отработки установленного ресурса или срока службы	В соответствии с пунктами бюллетеня	Филиал ПАО «ОДК-Сатурн»-ОМКБ	Филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова»	Имеется у представителя поставщика изделия	Представитель поставщика изделия	Филиал ПАО «ОДК-Сатурн»-ОМКБ	В течение срока службы изделия	Поставщик изделия ЭО

  
Начальник ЭРО  
Ведущий специалист 627 ВП МО РФ

  
03.11.2023,  
  
07.11.2023

С.П. Храпузов  
В.А. Демидов